

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 01 月 6 日

星期: 一

工程名称: ~~新阳和光热光伏项目~~

天气: 阴

气温: 13~22

|                            |                                                                                       |                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>对大亚湾光伏电站进行检查. 发现部分支架基础<br/>桩有开裂现象. 现已通知总包单位对其出据台帐.<br/>进行整改.<br/>通海系统叫控桩基工查看..</p> |                                                 |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                               | 施 工 内 容 及 进 度                                   |
|                            | 江<br>苏<br>高<br>安                                                                      | <p>①. 大亚湾光伏电站桩基出据台帐工.<br/>②. 通海光伏电站桩基及附属施工.</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           | <p>安 全 无 事 故</p>                                                                      |                                                 |
| 本日现场监理人员                   | <p>399号 邵格成</p>                                                                       |                                                 |
| 记录人:                       | <p>总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):</p>                                                          |                                                 |