

监 理 日 志

工程名称: 朝阳和光光伏电站并网工程项目

日期	2018 年 4 月 12 日 星期四	气候	多云	气温	5°-19°
监理人员动态: 正常巡查及旁站. 三人		材料进场、取样见证、合格情况: C30 商砼.			
施工方人员动态: 70人					
施工机械动态: 发电机. 振捣器.					
施工进度情况	1. 下三台光伏电站区域浇筑砼施工. 支架吊装施工. 2. 赴宝沟光伏电站区域施工. 3. 大三台光伏电站区域浇筑砼后拆模施工.				
检查发现的问题	支架吊装塔脚未牢固到位.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位对上述问题进行检查整改.				
协调内容或其他	安全正常				
记录人	张光 孙瑞华 魏伟	总监签阅	张昭武		