

监 理 日 志

工程名称: 湖南平江抽水蓄能电站项目

日期	____年__月__日 星期__	气候	多云	气温	5°-16°
监理单位动态: 正常巡查及浇筑新站。		材料进场、取样见证、合格情况: C30商砼			
施工方人员动态: 浇筑砼及古架吊装, 72人					
施工机械动态: 发电机=台, 振捣器=台, 搅拌机=台					
施工进度情况	1. 下三马水场区陡坡区域浇筑砼施工及古架吊装施工。 电缆运输施工。 2. 上三马水场区加固抗滑桩施工				
检查发现的问题	下三马水场区陡坡区域作业人员部分未戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	要求江苏安公司管理人员加强安全管理, 对施工班组人员进行教育培训, 增加安全意识。				
协调内容或其他	安全生产正常。				
记录人	王 强 邹瑞卿		总监签阅	张昭武	