

监 理 日 志

工程名称: 朝阳市光伏发电并网发电项目

日期	2018 年 5 月 1 日 星期二	气候	多云	气温	10°-21°
监理人员动态: 正常巡查工地 2人 施工方人员动态: 设备安装. 30人 施工机械动态: 发电机组一台.		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工进度情况	下三子光伏电站陡坡区域支架组件安装施工. 23人. 电缆桥架安装新安装施工7人.				
检查发现的问题	①. 现场组件拆除的包装箱未重新包装. ②. 施工人员未戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	①. 要求EPC总承包单位必须重新将拆装又定的组件板包装. ②. 已对未戴安全帽的人员经业主同意进行考核.				
协调内容或其他	安全无事故				
记录人	张永辉	总监签阅	张昭武		