

监 理 日 志

工程名称: 朝阳和兴光伏并网发电项目

日期	2018 年 5 月 7 日 星期一	气候	多云	气温	9°-23°				
监理人员动态: 正常巡查及旁站 2人 施工方人员动态: 2名旁站 30人 施工机械动态: 发电机一台, 焊机2台.		材料进场、取样见证、合格情况: C30 商砼							
施工进度情况									
1. 7-3号光伏组件区域组件安装施工, 电缆敷设施工. 1×4²电缆施工, 汇流箱接线施工. 2. 联合光伏组件箱逆变器基础开挖, 浇筑砼施工.									
检查发现的问题		7-3号光伏组件 2×95、2×70电缆外皮破裂 问题.							
处理措施、意见、结果		对上述问题已要求EPC总包单位更换此电缆 已通知EPC现场管理人员到场查看, 同意更换.							
协调内容 或其他		安全无事故							
记录人	张永贵 张永辉	总监签阅	张昭武						