

监理日志

工程名称: 杭州西湖区某项目

日期	2018年5月27日 星期四	气候	多云	气温	13°-30°			
监理人员动态: 正在巡查工地及旁站 2人			材料进场、取样见证、合格情况:					
施工方人员动态: 工地旁站 7-8人 破土 4人 16人			无					
施工机械动态: 塔吊 2台								
施工进度情况	① - 施工单位正在对江底湖扬淤泥浆回填. 4号段段没挖. ② - 7-3号段长的砂砾地开始扬淤. 相连至围护墙.							
检查发现的问题	部分强型线管还有多头连接.							
处理措施、意见、结果	要求施工单位对以上问题进行整改. 强型线管整改.							
协调内容或其他	林地公司今天去了联合光大场飞. 要求停止施工. 防止安全事故.							
记录人	2018年5月27日	总监签阅	2018年5月27日					