

监 理 日 志

工程名称: 新明光伏发电站并网发电工程

日期	2018 年 6 月 16 日 星期三	气候	多云	气温	15°-26°
监理单位动态:	王常旭 2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	王常旭 6人				
施工机械动态:	挖掘机一台				
施工进度情况	① - 新明光伏发电站并网发电工程. 新明光伏发电站 1242线施工.				
检查发现的问题	下午检查新明光伏发电站. 部分新明光伏发电站四周 排水沟未做到位.				
处理措施、意见、结果	要求新明光伏发电站做好排水沟四周排水 工作.				
协调内容或其他	安全无事故				
记录人	王常旭 樊永强	总监签阅	王常旭		