

监 理 日 志

工程名称: 湘江干流治理养护项目

日期	2018年6月17日 星期二	气候	多云	气温	19°~26°		
监理人员动态:	正常检查及旁站 2人			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	正常施工、联合 5人			无。			
施工机械动态:	挖掘机一台						
施工部位 进度情况	施工单位在进行桥梁和道路的施工，场地堆积土石。 下午天气晴朗。						
检查发现的问题	无。						
处理措施、意见、结果	无。						
协调内容 或其他	与施工单位沟通协调施工进度，安排施工时间。 安排并要求施工单位落实安全生产责任制，确保安全生产。						
记录人	2018.6.17	总监签阅	2018.6.17				