监 理 日 志

工程名称：朝阳[illegible]

日期	2018年7月2日 星期二	气候	多云	气温	19°-32°
监理人员动态：正常巡检2地及旁站 2人		材料进场、取样见证、合格情况： 无			
施工方人员动态：2[illegible] 15人					
施工机械动态：[illegible]一台，[illegible]2台。					
施工部位进度情况	1、[illegible]2的[illegible]。 2、7-3号[illegible]2，[illegible]2。				
检查发现的问题	7-3号[illegible]2。				
处理措施、意见、结果	对上述情况已通知总包负责人员，仍未见到人员在现场[illegible]2，望以朝阳[illegible]洗[illegible]				
协调内容或其他					
记录人	[illegible]	总监签阅	[illegible]		