

监 理 日 志

工程名称: 朝阳和兴光伏电站项目

日期	2018年7月11日 星期三	气候	小雨	气温	21°-29°
监理人员动态: 巡查工地 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 2名 6.					
施工机械动态: 无.					
施工进度情况	7-23号光伏板及逆变器基础浇筑施工.				
检查发现的问题	7-23号104组处 1x4线 露出地面 未做保护措施.				
处理措施、意见、结果	对于上述情况现场已通知施工单位 项目经手. 要求施工单位整改.				
协调内容或其他					
记录人	张永 姜振东	总监签阅	王学武		