

监 理 日 志

工程名称: 新明和光伏电站并网发电项目.

日期	2018年7月13日 星期五	气候	小雨	气温	23-31
监理人员动态:	正常巡查工地 2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	江苏启东 6人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	赵永海光伏电站区桩身损坏处理施工。				
检查发现的问题	7-2号光伏电站区陡坡区域桩地因地来见的防护。 部分桩基与台架立柱连接处被风吹日晒落体台架变形。 部分塔筒、斜拉筋未牢固就位。				
处理措施、意见、结果	对上述情况要求总包单位整改,并下发通知单。 要求总包单位于2018年7月30日前完成光伏电站全部整改。				
协调内容或其他					
记录人	王代堂 袁振东	总监签阅	王代堂		