

监 理 日 志

工程名称: 朝阳镇供水管网改造项目

日期	2018年7月29日 星期日	气候	晴	气温	22°-35°
监理单位动态:	王敬奎 2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	王敬奎 10人				
施工机械动态:	发电机一台.				
施工进度情况	联合供水站区拉基加固施工. 下二区供水站区管径加固. 赵家沟供水站区拉基加固施工.				
检查发现的问题	联合供水站区个别拉基加固钢筋间距 部分间距不符合设计要求.				
处理措施、意见、结果	对地槽拉基不达标处要求施工人员进行 整改.				
协调内容或其他	与供水站现场管理人员沟通, 天气炎热, 注意防暑降温. 并要求施工方注意文明施工事宜, 避免扬尘污染.				
记录人	王敬奎 王敬奎	总监签阅	王敬奎		