

# 监 理 日 志

工程名称: 新永成光伏发电项目

|                   |                                                       |                         |      |     |         |  |  |  |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----|---------|--|--|--|--|
| 日期                | 2018 年 8 月 13 日 星期二                                   | 气候                      | 小雨   | 气温  | 20°-27° |  |  |  |  |
| 监理人员动态: 下午巡查工地 2人 |                                                       | 材料进场、取样见证、合格情况<br><br>无 |      |     |         |  |  |  |  |
| 施工方人员动态: 无        |                                                       |                         |      |     |         |  |  |  |  |
| 施工机械动态: 无         |                                                       |                         |      |     |         |  |  |  |  |
| 施工进度情况            | 小雨无施工。                                                |                         |      |     |         |  |  |  |  |
| 检查发现的问题           | 下午巡查工地及陡坡区域经我监理人员巡查发现总包单位施工人员要工费关闭2.3光伏汇流箱内开关使现场无法发电。 |                         |      |     |         |  |  |  |  |
| 处理措施、意见、结果        | 对此情况已下发通知单要求总包单位立即处理此事并上报监理单位处理。                      |                         |      |     |         |  |  |  |  |
| 协调内容或其他           | 与总包单位项目经理沟通此事。总包单位项目经理说叫什瓦站人员处理。                      |                         |      |     |         |  |  |  |  |
| 记录人               | 王学军 吴振东                                               |                         | 总监签阅 | 王学军 |         |  |  |  |  |