

监 理 日 志

工程名称: 朝阳市热力管网改造工程

日期	2018 年 8 月 16 日 星期四	气候	多云	气温	21°-27°
监理单位动态:	王学强 2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	王学强 2人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	施工进度按计划进行。				
检查发现的问题	检查发现部分管道接口处存在渗漏现象。				
处理措施、意见、结果	对于检查发现的问题,要求施工单位立即整改,并加强管道接口处的密封工作。监理单位将全程监督整改过程,直至问题彻底解决。				
协调内容或其他	协调施工单位调整施工进度计划,确保工程按期完工。				
记录人	王学强	总监签阅	[Signature]		