

监 理 日 志

工程名称: 湖南和成光伏发电项目

日期	2018年8月17日 星期五	气候	晴	气温	20~24℃
监理单位动态:	正常巡视工地 2人	材料进场、取样见证、合格情况 无			
施工方人员动态:	王高亮 8人				
施工机械动态:	电焊机一台				
施工进度情况	下马岭光伏电站支架基础开挖施工 光伏组件安装施工。				
检查发现的问题	光伏组件4块组件板未更换,已整改 光伏支架基础未浇筑,已整改。 光伏支架基础未浇筑,已整改。				
处理措施、意见、结果	对已浇筑基础未浇筑,予以拆除,重新浇筑。 处理。				
协调内容或其他	与监理单位沟通,要求监理单位督促施工单位,停工整改。				
记录人	王高亮 王振东	总监签阅	王高亮		