

监 理 日 志

工程名称: 朝阳市双塔山风景区项目.

日期	2018年8月22日 星期三	气候	多云	气温	17°-28°
监理人员动态:	王学军 2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	王学军 11人				
施工机械动态:	电焊机一台 搅拌机一台.				
施工进度情况	赵家沟光伏电站区松基加固整改施工. 通讯线网修复施工. 台架基础制. 焊点施工.				
检查发现的问题	赵家沟光伏电站区松基加固有开裂现象. 台架基础制. 焊点未见加固到位.				
处理措施、意见、结果	针对此情况已通知施工单位进行整改. 并同片发通知监理单位人员予以监督并要求监理单位人员对光伏电站区进行巡视检查整改.				
协调内容或其他					
记录人	王学军 姜振东		总监签阅	王学军	