

监 理 日 志

工程名称: 潮阳平光光伏电站项目

日期	2018 年 8 月 23 日 星期四	气候	晴	气温	18°-30°
监理人员动态: 正常巡查工地 2人		材料进场、取样见证、合格情况 无			
施工方人员动态: 王敬富等 10人					
施工机械动态: 电焊机一台					
施工进度情况	巡查光伏组件安装情况施工(光伏板+24) 支架安装施工。支架立柱补焊施工。				
检查发现的问题	巡查光伏组件检查发现一个组件存在串线现象。				
处理措施、意见、结果	对上述问题已通知施工单位必须整改。并上报监理单位。				
协调内容或其他	将光伏组件整改项目与未整改项目一并整改。				
记录人	王敬富 王振东		总监签阅	王敬富	