

监 理 日 志

工程名称: 朝阳市双塔子风电场项目

日期	2018年8月30日 星期四	气候	多云	气温	17°-28°
监理单位动态:	正常巡视工地 2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	王启安 8人				
施工机械动态:	电焊机一台				
施工进度情况	双塔子风电场区主塔及斜拉塔等钢结构施工。 起吊塔身材料区加固拉索施工。				
检查发现的问题	北台子风电场区主塔塔身塔身活动未紧固 (一)塔身与塔身G13502058mm处松动。				
处理措施、意见、结果	针对上述情况已通知塔身塔身修复整改。				
协调内容或其他	与业主沟通现场双塔子风电场区存在的问题及遗留问题。下午业主项目经理到了4个塔站。				
记录人	王启安 孙振东	总监签阅	王启安		