

监 理 日 志

工程名称: 潮阳和兴供水网改造项目

日期	2018 年 9 月 12 日 星期三	气候	多云	气温	16°-28°
监理人员动态: 正常巡查工地 2人 施工方人员动态: 王苏安 6人 施工机械动态: 无		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	下三砂坑场区沟槽施工. 赵家砂坑场区沟槽施工.				
检查发现的问题	大三砂坑场区古紫红松与复坐开裂 问题.				
处理措施、意见、结果	对此问题我监理部已发联系单 给总包单位, 要求总包单位整改, 但至今巡查仍未 整改.				
协调内容或其他					
记录人	王苏安 王振东	总监签阅			