

监 理 日 志

工程名称: 朝阳风电场并网发电项目

日期	2018 年 9 月 14 日 星期五	气候	多云	气温	16-29°
监理单位动态:	正常巡查工地 2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	王敬阳 6人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	2#台基础场区吉架立杆底座处理灌浆料施工.				
检查发现的问题	7#号基础场区吉架立杆底座中上锈, 垫过高. 焊点补焊底座钢板不平也施工.				
处理措施、意见、结果	上述情况已现场通知总包单位进行整改 但总包单位人员仍未整改. 听之任之已上报监理单位				
协调内容或其他					
记录人	王敬阳 吴振东	总监签阅	王敬阳		