

监 理 日 志

工程名称: 朝阳和光天然气输气管道工程

日期	2018年9月17日 星期一	气候	晴	气温	11℃~26℃
监理人员动态:	薛巡查工地 2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	江永庆等 6人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	北台子气站场区支架气拉焊点处落浆接头施工及沟缺施工。				
检查发现的问题	下马梁场区部分组件压块焊片垫片过少, 不符合规范要求。				
处理措施、意见、结果	对上述情况以通知总包单位, 要求 进行整改, 达到规范要求, 报监理部复查。				
协调内容 或其他	要求总包单位尽快整理施工资料, 完善后报送 监理部。				
记录人	王继强 关振东	总监签阅	张永强		