

# 监 理 日 志

工程名称: 郴州市汝城县南江镇南江村

日期	2018年9月19日 星期三	气候	多云	气温	12°-25°		
监理人员动态:	正常巡检工地 2人			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工员 8人						
施工机械动态:	无						
施工进度情况	水泥搅拌机及泵车已就位 基础浇筑完成。 支护桩施工完成。						
检查发现的问题	收到危大工程专项方案会审意见上报。						
处理措施、意见、结果	对危险性较大的基坑支护进行上报 跟踪整改情况。						
协调内容							
记录人	2018.9.19	张振东	总监签阅	王伟国			