

监 理 日 志

工程名称: 朝阳和光光伏电站

日期: 2018年9月21日 星期五 气候: 晴 气温: 13°~25°

监理人员动态: 马军巡查工地 2人

施工方人员动态: 江苏启安 6人

施工机械动态: 无

材料进场、取样见证、合格情况:

施工进度情况: 配气子光伏场区支架立柱在板接头灌浆加固施工, 及现场漏缺陷。

检查发现的问题: 下马家光伏场区检查有支架斜拉筋松动未加固的缺陷。

处理措施、意见、结果: 要求对光伏场区支架斜拉筋松动的严格排查漏缺陷量统计。

协调内容或其他:

记录人: 张益 吴振东 总监签阅: 张益武