

监 理 日 志

工程名称: 朝晖和光里安置房项目		气候	晴	气温	3°-18°
日期	2018年10月6日 星期六				
监理人员动态:	王希忠 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	王希忠 8人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	下三号楼地下室与车库提升架拆除及土方开挖 回填施工.				
检查发现的问题	土方开挖区边坡支护措施不到位, 人员稀少.				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位增加支护措施及增加作业人员. 可要求施工单位增加支护措施及增加作业人员.				
协调内容或其他					
记录人	王希忠 王希忠		总监签阅	王希忠	