

监 理 日 志

工程名称: 湖南郴州市郴江公路项目

日期	2018 年 10 月 8 日 星期二	气候	晴	气温	10-18
监理人员动态: 王瑞 2人 施工方人员动态: 王瑞 8人 施工机械动态: 无		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工进度情况	下三桥涵洞及涵洞内排水沟及管架安装 处理涵洞及涵洞内排水沟施工及管架施工。				
检查发现的问题	涵洞内排水沟管架安装不规范及 涵洞内排水沟管架安装不规范				
处理措施、意见、结果	已要求施工方对以上情况进行整改 可先进行管架安装				
协调内容或其他	要求施工方对以上情况进行整改。				
记录人	王瑞	总监签阅	王瑞		