

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 12 日

星期: 五
工程名称: 新乐光伏扶贫电站发电工程

天气: 晴
气温: 18~26℃

监 理 工 作 情 况	巡查下三系光伏场区滴灌施工情况。 现场施工数量、质量均好。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 名 家	下三系光伏场区支架立柱开裂 处理施工。汇流箱编号施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	1人 王登荣 王振东 王军 王军 王军	
记录人: 王振东	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王振东	