

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 15 日

星期: 一

工程名称: 苏州工业园区金鸡湖商务区安置房项目

天气: 晴
气温: 30-18

监 理 工 作 情 况	大三阳状场区检查. 古塔组件及总包单位 明确情况. 其中发现少数中压中. 塔内未. 塔内 缺中压块. 电学性能及. 塔. 又. 已合格. 塔内		
施 工 情 况	施工单位 江苏启安	施 工 内 容 及 进 度	
其 它 事 项	大三阳状场区古塔组件及总包单位 明确情况		
本日现场监理人员	王洪云 吴地东		
记录人: 王洪云	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王洪云		