

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 21 日

星期: 日

工程名称: 新洲和兴村农村饮水安全工程

天气: 多云
气温: 10-22℃

监
理
工
作
情
况

大三联供水站总包单位支管组件, 电消缺施工.
巡查工作
王三沟, 联合供水站供水管消缺施工.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江
苏
名
安.

大三联供水站支管组件, 电消缺施工

其
它
事
项

10月17日下午给总包单位, 监理通知单未回复, 已上报
至监理单位项目经理.

本日现场监理人员

王三沟 姜振东

记录人: 王三沟

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王三沟