

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 24 日
 星期: 五
 工程名称: 朝晖里光伏发电项目.

天气: 晴
 气温: 15.0 ~ 22.0

监 理 工 作 情 况	巡查三二沟光伏场区接地网总包单位仍未 进行全部贯通. 下二沟光伏场区总包在消缺支架组件 施工. 今天给总包下发了一份通知单要求总包单位必须 将光伏场区及升压站消缺施工进度上报. 并将未完成的工程 上报进度及施工内容. 在周五上报至监理及业主单位.										
施 工 情 况	施工单 位 江 苏 东 方 房 地 产	施工内 容 及 进 度 下二沟光伏场区支架组件消缺施工. 上二沟光伏场区支架组件消缺施工. 人数 8 人.									
其 它 事 项	下发编号为朝H6-24-FK-060号通知单.										
<table border="1"> <tr> <td>本日现场监理人员</td> <td>202号</td> <td>吴振东</td> </tr> <tr> <td>记录人</td> <td>202号</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> 第五版表 </td> </tr> </table>			本日现场监理人员	202号	吴振东	记录人	202号		第五版表		
本日现场监理人员	202号	吴振东									
记录人	202号										
第五版表											