

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 26 日

星期: 五

工程名称: 扬州至兴化并联网架电项目

天气: 多云
气温: 10-13

监 理 工 作 情 况	巡查赵家沟及下三马路沿线现场仍有 未消缺空项。4线导线杆塔北倒位。接地线连接 的缺项。通知单。考核单下发后江苏局要求尽快 开工上报总进度表。消缺及未竣工工程量事宜。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 高 压	下三马路沿线及赵家沟沿线 消缺施工。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		王 芳 孙 振 东
记录人: 王 芳		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王 芳