

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 8 日

星期: 四

工程名称: 朝晖和元光站并网发电工程

天气: 晴

气温: 32~10℃

监
理
工
作
情
况

巡查并站水泵施工情况,要求施工保证质量,要求验收,下泵站区域组件损坏要求施工整改。
测量水泵深度、亮度;要求总包单位上报
水泵施工相关手续。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

江苏启安

并站水泵施工,下泵站区域更换损坏组件施工。

其
它
事
项

发件 2018-11-08 工程联系:
(关于并站水泵事宜,要求上报相关手续文件)

本日现场监理人员

李雪琴 吴振东

记录人:

吴振东

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):