

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 28 日

星期: 三

工程名称: 苏北灌区东台站东闸站工程

天气: 多云

气温: -13.0 ~ -4.0

监 理 工 作 情 况

监理单位现场管理人员进行消缺整改
施工。于三沟。联合光化沟及什庄站未进行
消缺整改。超标的土方及土方体与地基高差不到。
图纸要求。总站站与站与站进行施工。不满足条件。
报告。站站与站及站站资料都未上报。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏启东

现场无人消缺整改施工。

其 它 事 项

本日现场监理人员

2018

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 2018

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建