

监 理 日 志

工程名称: 朝阳市兴发实业有限公司项目

日期	2019年4月22日 星期一		气候	晴天	气温	17-30°
监理单位动态:	正常巡视检查 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 碎石、C30.			
施工方人员动态:	2名质检员 16人					
施工机械动态:	搅拌机一台、发电机一台					
施工进度情况	①. 开始站房屋面防水施工 ②. 站房屋面防水施工及屋面防水施工及屋面防水施工					
检查发现的问题	③. 7-3区围堰施工。 7-3区围堰施工及围堰施工、加固施工。 施工过程中未见安全管理人员在岗监督。					
处理措施、意见、结果	要求监理单位管理人员必须到场监督 现场进行质量控制管理。					
协调内容或其他						
记录人	王强		总监签阅	王强		

