

监 理 日 志

工程名称: 京时明和光伏发电并网发电项目

日期	2019年5月6日 星期一	气候	晴天	气温	7-23°
监理人员动态: 正常值班及巡查 2人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 2名吊车 12人					
施工机械动态: 大吊车一台					
施工 部位 进度 情况	一、主变油坑坑内正封以圆钢柱开始施工 二、池内安装控制柜施工				
检查 发现 的问 题	现场人员偏少 进度缓慢				
处理 措施 、意 见、 结果	要求总包单位对油坑坑内的圆钢柱安装距离 问题尽快整改 并对其他问题也尽快整改 整改				
协调 内容 或其 他					
记录人		王XX		总监签阅	
				王XX	

