监 理 日 志

工程名称：南阳日采光伏第四分电站

日期	2019年5月8日星期三	气候	多云	气温	10-30°
监理人员动态：正常上班巡检。			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：土建 10人			无		
施工机械动态：电焊机一台。					
施工部位进度情况	王三沟光伏场区村小组围栏杆施工。				
检查发现的问题	其他的正常施工。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位管理人员进行施工				
协调内容或其他	与村中调解无签字盖章。				
记录人	[illegible]		总监签阅	[illegible]	

由 扫描全能王 扫描创建