

监 理 日 志

工程名称: 朝阳和光光伏电站项目

日期	2019年5月10日 星期五	气候	多云	气温	13-32 [°]
监理人员动态: 正常巡视及巡查 2人 施工方人员动态: 王三 12人 施工机械动态: 吊车一台		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工部位进度情况	一、越前沟光伏电站视频监控施工。 二、王三沟光伏电站围栏施工。				
检查发现的问题	业主、监理巡查光伏电站时发现 王三沟光伏电站一组组件支架立柱开裂 倾斜。				
处理措施、意见、结果	下联东要求总包单位对上述情况 进行整改 下午已整改				
协调内容或其他	总包 联合光伏电站围栏施工停止了施工。				
记录人	王三		总监签阅	王三	

