

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 01 月 3 日

星期: 四

工程名称: 常熟市光伏发电项目

天气: 晴
气温: 16 ~ 20

监
理
工
作
情
况

昨日上午在江湾线路整改缺陷施工
大云光伏电站区电缆桥架整改施工。
要求总包单位对工程整改质量要控制, 切实
把好质量关。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

江
苏
省
建
设
厅

外线江湾线路整改施工。
大云光伏电站区电缆桥架整改施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

王明

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王明

