

监 理 日 志

工程名称: 新加坡光伏发电项目

日期	2019年3月7日 星期四	气候	晴天	气温	-2° - 12°
监理人员动态: 正常巡视巡查 2人 施工方人员动态: 光伏组件屋面爬梯 2人 施工机械动态: 电焊机一台		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工部位进度情况	①. 开石钻屋面爬梯焊接施工. ②. 光伏组件屋面爬梯焊接施工基础定位查看现场				
检查发现的问题	光伏组件屋面爬梯焊接施工未见上接预埋件及业专。 新板本。				
处理措施、意见、结果	要求即此总包单位上报光伏组件屋面爬梯焊接施工图纸 及所有光伏组件新板图纸。并下发了一份联系单。 要求总包单位遵守施工进度计划，按规范进行施工。				
协调内容或其他					
记录人	王明	总监签阅	王明		

