

# 监 理 日 志

工  
日  
监  
施  
放音过情

工程名称: 新阳和光发网发电项目.

|            |                                 |                          |     |    |        |
|------------|---------------------------------|--------------------------|-----|----|--------|
| 日期         | 2019年3月10日 星期日                  | 气候                       | 阴天  | 气温 | -2-11° |
| 监理人员动态:    | 王常业 巡视 2人                       | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |     |    |        |
| 施工方人员动态:   | 升阳给拉架爬梯                         |                          |     |    |        |
| 施工机械动态:    | 电焊机一台.                          |                          |     |    |        |
| 施工部位进度情况   | 二标段总承包单位在升阳给进行拉架爬梯固定施工.         |                          |     |    |        |
| 检查发现的问题    | 屋面防水层及女儿墙保温层有开裂现象.              |                          |     |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | 要求总承包单位对屋面防水层及女儿墙保温层开裂情况进行修补整改. |                          |     |    |        |
| 协调内容或其他    |                                 |                          |     |    |        |
| 记录人        | 329                             | 总监签阅                     | WMS |    |        |

