

监 理 日 志

工程名称: 新洲和光光谷网安改造项目

日期	2019年3月11日 星期一	气候	阴天	气温	-5-13°
监理人员动态:	正常上班及巡查 2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	什压站消防整改 6人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	什压站总包单位进行上屋面爬梯固定处修缮及女儿墙上口保温层有开裂现象修复施工。后续继续开挖施工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	要求总包单位对上屋面防水层完善至专业人员修复如修复仍然渗水,要求总包重新铺设防水层。				
记录人	王明贵	总监签阅	王明贵		

