

监 理 日 志

工程名称: 朝阳热电有限公司发电项目

日期	2019 年 3 月 24 日 星期四	气候	晴	气温	0°-18°
监理人员动态: 正常巡视 2人 施工方人员动态: 2人 葛启安 10. 施工机械动态: 大吊车 2			材料进场、取样见证、合格情况: 无		

施工部位情况
 ①. 视频监控塔基础钢筋加工施工
 ②. 北台8米以内内圈塔基基础开挖施工.

检查发现的问题

北台站土建部分啃缺整改未完结施工.

处理措施、意见、结果

与总包单位沟通尽快对北台站土建
 部分进行啃缺整改. 避免影响工程进度.

协调内容或其他

记录人

王XX

总监签阅

王XX

