

监 理 日 志

工程名称: 朝阳光伏发电并网发电项目.

日期	2019年3月28日 星期四	气候	晴	气温	-4°-10°
监理单位动态:	正常上班及巡查各约 2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	2名男工 12人				
施工机械动态:	大电锯 2台.				
施工部位 进度情况	①. 朝阳光伏发电并网发电项目监控系统基础石气暖管施工及材料加固钢筋绑扎施工. ②. 大洼光伏发电并网发电项目监控系统基础人工开挖施工.				
检查发现的问题	大洼光伏发电并网发电项目监控系统基础 不符合设计图纸要求.				
处理措施、意见、结果	经甲方及监理单位现场确认, 已进行整改 施工.				
协调内容或其他	与监理单位联系一份. 与甲方联系一份.				
记录人	张峰	总监签阅	王明华		

