

监 理 日 志

工程名称: 襄阳南漳抽水蓄能发电项目

日期	2019年3月29日 星期五	气候	阴	气温	-1°-12°
监理单位动态:	正常巡视检查 2人	材料进场、取样见证、合格情况: 商砼			
施工方人员动态:	25人 17人				
施工机械动态:	大吊钩2台 吊钩机1台 振捣器1台				
施工部位进度情况	①. 水轮机蜗壳区坝体浇筑基础石方浇筑施工。 ②. 水轮机蜗壳区坝体浇筑基础石方浇筑施工。大子坝坝体基础石方浇筑施工。				
检查发现的问题	③. 大子坝坝体浇筑基础石方浇筑施工。 坝体浇筑基础石方浇筑在松土上面, 不符合施工要求。GB50202-2002。				
处理措施、意见、结果	对于此情况要求监理单位管理人员到达现场查看并要求施工单位进行整改。				
协调内容或其他	开施工会议。 会议纪要一份。				
记录人	王XX	总监签阅	王XX		

