

监 理 日 志

工程名称: 柳阳和光风电并网发电项目

日期	2019 年 4 月 1 日 星期一	气候	晴	气温	-5-11°
监理单位动态: 正常上班及巡查 旁站.			材料进场、取样见证、合格情况: 高理. c30		
施工方人员动态: 张磊 12人					
施工机械动态: 铲头机一台 挖掘机一台 货车一辆.					
施工部位进度情况	①、下三导光风电场区巡视板巡视基础石台浇筑施工. ②、永东风电场区围栏板基础开挖施工.				
检查发现的问题	下三导光风电场区巡查发现太阳帽号 石板一块未固定到位, 被风吹弹 出在块外. 现.				
处理措施、意见、结果	对于上述情况, 现场通知总包单位管理人员 到场查看, 并立即整改到位. 另外, 要求总包施工 单位加强风电场区检查工作.				
协调内容或其他					
记录人	张磊		总监签阅	王明武	

