

监 理 日 志

工程名称: 潮州平头光伏发电项目

日期	2019年4月6日 星期六	气候	晴天	气温	-1 - 16°
监理人员动态:	正常上班及巡查 2人	材料进场、取样见证、合格情况: 钢筋: 取样送检合格.			
施工方人员动态:	2名监理 15人				
施工机械动态:	钢筋机一台、发电机一台.				
施工部位进度情况	①: 水台子光伏区围栏桩基础机械开挖施工 ②: 起东沟光伏区围栏桩基础钢筋加工施工.				
检查发现的问题	新站单站管理人员检查水台子围栏桩基础桩头部分又符合设计图纸要求.				
处理措施、意见、结果	对此桩头整改要求总包施工单位将次整改下发安全质量技术联系单一份, 关于加固桩及围栏桩施工情况.				
协调内容或其他					
记录人	王成	总监签阅	王成		

