

监 理 日 志

工程名称: 朝阳阳光公寓工程

日期	2019 年 4 月 11 日 星期四	气候	晴	气温	3-19°
监理单位动态:	正常巡视检查 2 人	材料进场、取样见证、合格情况: C30.			
施工方人员动态:	2 名 16 人				
施工机械动态:	吊车 2 台 小货车 2 台.				
施工部位进度情况	①. 大2层阳光公寓区围栏柱基础浇筑施工 ②. 朝阳阳光公寓区加固柱浇筑施工 柱头浇筑完成				
检查发现的问题	质量、安全专项检查. 加固柱浇筑砼 后拆模部分未见薄膜保护.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位针对上述情况加以 立即整改.				
协调内容或其他	柱头浇筑时水也遇风未解决. 墙面涂料脱落. 经业主同意将大窗边小窗改为窗户.				
记录人	王雪峰	总监签阅	王雪峰		

