

监 理 日 志

工程名称: 邵阳双峰县农村电网改造

日期	2019年4月13日星期六	气候	多云	气温	4-17
监理人员动态:	正常巡视检查及旁站 2人	材料进场、取样见证、合格情况: 碎石 C30			
施工方人员动态:	20条线路 12人				
施工机械动态:	吊车一台、发电机一台				
施工部位进度情况	① 起点的线路杆塔加固挖泥施工。 ② 杆塔线路缺陷整改施工 ③ 下三线路杆塔加固杆塔开挖施工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	总单位、监理单位蓝图查看。				
记录人	王发	总监签阅	王发		

啥也不干



由 扫描全能王 扫描创建