

监 理 日 志

工程名称: 南阳卧龙山水库发电项目

日期	2019年5月24日 星期五	气候	多云	气温	21-39°				
监理人员动态:	正常巡视及巡查 2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无							
施工方人员动态:	20人 10人								
施工机械动态:	货车一辆								
施工进度情况	一、下三系、水库发电场区围栏拉设施工 二、其它发电场区无人施工。								
检查发现的问题	发电场区的水池透气帽未安装, 发电场地面铺设石子未增加。								
处理措施、意见、结果	对此发现问题以书面形式通知施工单位整改。 施工单位已于单经项目部及监理单位尽快处理。								
协调内容或其他	签字盖章。								
记录人	张XX	总监签阅	[Signature]						



由 扫描全能王 扫描创建