

工程名称: 朝阳和光光伏电站项目

日期	2019年4月16日星期二	气候	晴天	气温	14-27°
监理单位动态:	正常巡视检查 2人	材料进场、取样见证、合格情况: C30石2. 黄砂. 石子. 水泥.			
施工方人员动态:	2人 陈启后 12人				
施工机械动态:	吊车一台. 发电机2台.				
施工部位进度情况	①. 光伏组件安装区加固柱浇筑施工 ②. 升压站土建部分消缺整改施工.				
检查发现的问题	监理单位 监理单位现场人员督促施工人员 浇筑施工.				
处理措施、意见、结果	要求监理单位管理人员到 此施工区现场督促加强管理.				
协调内容或其他	与监理单位沟通. 修2区和现场实际施工区 再进行整改. 并要求监理单位管理人员及时到现场督促加以 管理				
记录人	王启后	总监签阅	王启后		

