

监 理 日 志

工程名称: 杭州和泰房地产开发有限公司项目

日期	2019年4月17日 星期三	气候	多云	气温	9-27°
监理人员动态: 正常上班及巡查等。		材料进场、取样见证、合格情况: 钢筋、C30。			
施工方人员动态: 王总、高总 12人					
施工机械动态: 吊车一台、发电机一台。					

施工部位进度情况:
 ① 越前湾北侧土方回填及加固桩基施工。
 ② 北侧桩基加固桩基土方开挖施工。

检查发现的问题:
 越前湾北侧土方回填及加固桩基表面
 出现麻面现象及钢筋外露扎钩间距
 过大, 又用了GB50204规范要求。

处理措施、意见、结果:
 要求施工单位管理人员立即整改。
 加强质量管理。

协调内容或其他:
 业主项目经理沟通材料情况。

记录人	王总	总监签阅	王总
-----	----	------	----

